


ABSORCIÓN DE CHISPAS Y PROYECTILES INCANDESCENTES

de la soldadura.



Alta resistencia química:
Ácidos Ph 3-6
Alcalinos Ph 8-11

PREVENCIÓN
de incendios.

PROTECCIÓN
de maquinarias





Alta resistencia al corte
Alta resistencia a la tracción
Rigidez estructural



Velcros para montaje modular
Ojetillos de refuerzo para colgado y tracción.
Correas de amarre para guardado del textil.

Aislación térmica
Baja contracción termal
Baja conductividad eléctrica

CUIDADO
de superficies



Formato
standar

BIOMBO
ANTICHISPA

Separa ambientes industriales con **riesgo de incendio** o inflamacion.

